

Bâtiment N°01

Intervenant sur les équipements frigorifiques	Détenteur des équipements frigorifiques
Ets PARANT ✪ N°Attestation 326758-R1 7, avenue de la Gare 31210 GOURDAN-POLIGNAN Contact Mr J-L PARANT (Tél. 06.07.84.55.19)	EARL LA FERME DU PUNTOUN 32300 Saint-Martin Contact Mr E. LASSUS (Tél. 06.27.50.26.99)
NUMÉROS INSTALLATION FLUIDE FRIGORIGÈNE CHARGE TYPE D'HUILE CHARGE	AFFECTATION
00LAM01-2x15CV Fluide frigorigène RS50 Charge 28 KG Huile EAL 22CC Charge 9 Litres	Climatisation Salle Emballage Climatisation Thermoformeuse C.F Produit sous vide Climatisation Déveinage
00LAM02-1x15CV (COPELAND 15CV) Fluide frigorigène RS50 Charge 46,00Kg Huile EAL 22CC Charge 3 Litres	Petit Ressuage
00LAM03-1x15CV Fluide frigorigène R407C Charge 26KG Huile EAL 22CC Charge 4 Litres	Climatisation Salle Découpe Climatisation Couloir
00LAM04-1x10CV Fluide frigorigène R404A Charge 30Kg Huile EAL 22CC Charge 4 Litres	C.F Grands Produits Nus C.F Foies Climatisation Déveinage
00LAM05-1x5,5CV BITZER 2Q-4.2 9A 400V 22m³/Hr Fluide frigorigène R407C Charge 13,00Kg Huile BITZER BSE 32 Charge 2 Litres	C.F Déchets Découpe C.F Déchets Abattoir
00LAM06-2x25CV Fluide frigorigène R404 Charge 66Kg Huile EAL 22CC Charge 9 Litres	Grand Ressuage Tunnel Foies
00LAM07-1x20CV Fluide frigorigène R404A Charge 40KG Huile EAL 22CC Charge 4 Litres	Refroidisseur eau de la Cire
00LAM08-1x15CV Fluide frigorigène R404A Charge 24Kg Huile EAL 22CC Charge 4 Litres	Cellule Refroidissement Inox <u>Dépose et démontage équipement le 07/06/16</u>
00LAM09-1x05CV Fluide frigorigène R404A Charge 14 Kg Huile 3GS Charge 2,5 Litres	Petite Congélation <u>Arrêt équipement suite fuite de gaz</u>
00LAM10-1x05CV Fluide frigorigène RS.50 Charge 27Kg Huile RL32H Charge 4 Litres	Grande Congélation Groupe N°01
00LAM11-1x05CV Fluide frigorigène R404A Charge 22KG Huile RL 32H Charge 2 Litres	Grande Congélation Groupe N°02
00LAM12-1x01,5 CV	Séchoir Dépose et démontage équipement
00LAM13-2x10CV Fluide frigorigène RS.50 Charge 42KG Huile MANEUROP 160PZ Charge 9 Litres	Grand Quai Expédition Carcasses Petit Quai Expédition Produits emballées
00LAM14-1x22,2CV (BITZER 6J-22.2Y) Fluide frigorigène R404A Charge 40 Kg Huile BITZER BSE.32 Charge 5 Litres	Cellule Surgélation N°01 ou Refroidissement (salle cuisson)
00LAM15-1x12CV Fluide frigorigène RS50 Charge 13 KG Huile MANEUROP 160PZ Charge 4 Litres	Refroidisseur eaux des foies Groupe Bleu
00LAM16-1x12CV Fluide frigorigène RS50 Charge 10 Kg Huile MANEUROP 160PZ Charge 4 Litres	Refroidisseur eaux des foies Groupe Noir
00LAM17-1x25CV (COPELAND D6TJ-2500/EWL) Fluide frigorigène RS50 Charge 39 KG Huile EAL 22CC Charge 10 Litres	Cellule surgélation N°02 (Couloir salle emballage)

Mise à jour le 10/09/2018

Bâtiment N°02

Intervenant sur les équipements frigorifiques	Détenteur des équipements frigorifiques
Ets PARANT ✪ N°Attestation 326758-R1 7, avenue de la Gare 31210 GOURDAN-POLIGNAN Contact Mr J-L PARANT (Tél. 06.07.84.55.19)	EARL LA FERME DU PUNTOUN 32300 Saint-Martin Contact Mr E. LASSUS (Tél. 06.27.50.26.99)
NUMÉROS INSTALLATION FLUIDE FRIGORIGÈNE CHARGE TYPE D'HUILE CHARGE 00LAM18-1x25CV COPELAND D4DH3-2500/AWM/D Fluide frigorigène R134.A Charge 35 KG Huile EAL 22CC Charge 4,30 Litres	AFFECTATION Climatisation Stock CONSERVES
00LAM19-1x10CV DORIN 1003.CC 10Cv Fluide frigorigène R404A Charge 16,50Kg Huile EAL 22CC Charge 3 Litres	Chambre Froide Mi-Cuit Groupe N°01
00LAM20-1x5,0CV DLSGB - 401 - EWL/ 000 Fluide frigorigène R134A Charge 14,00Kg Huile BITZER BSE 32 Charge 2,5 Litres	Chambre Froide Mi-Cuit Groupe N°02