

		INSTRUCTION	
RAPPORT DE		VERIFICATION/INSTALLATION	
DES SYSTEMES DAC/STATAX			
Réf : ISEA.S.002	Version : 3	Mise à jour : 11/10/08	Page : 1/1

NON DU CLIENT LA FERME G. ROUSSE	VILLE/LIEU ST MARTIN 32300	N° BV/CV : S-014356-E
--	-------------------------------	-----------------------

Identification du système (établir un rapport par réservoir)		MARQUE STATAX	AGENT EXTINCTEUR	CAPACITE <input checked="" type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 150	NOMBRE DE BOTTES DE DIFFUSION	N° DES PISTES PROTEGEES
<input type="checkbox"/> Autre		<input checked="" type="checkbox"/> Poudre <input type="checkbox"/> Eau	<input checked="" type="checkbox"/> SICI <input type="checkbox"/> ROT <input type="checkbox"/> DESAUTEL			

Etat du système avant intervention :		En service : <input checked="" type="checkbox"/> OUI - <input type="checkbox"/> NON	REMARQUE :
--------------------------------------	--	---	------------

DESIGNATIONS	VERIFICATIONS	OBSERVATIONS	REMARQUES
Bouteille de chasse	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Date épreuve de la bouteille : 2008 3.53013	Charge de la bouteille : 2363
Bloc(s) de détection	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Vérification de la charge Essai de fonctionnement	Fusible 2363
Cartouche(s) de gaz propulseur	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Vérification de la charge Essai de fonctionnement	Fusible 2363
Flexibilité de détection	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Vérification de la charge Essai de fonctionnement	Fusible 2363
Bloc(s) diffusion(s) :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Orientation Soufflage	/
Canalisation / raccords	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Soufflage	/
Commande manuelle :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vérification de la charge Essai de fonctionnement	2004 3373
Cartouche de gaz propulseur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vérification de la charge Essai de fonctionnement	2004 3373
Contacteur ATX du réservoir	<input checked="" type="checkbox"/>	Essais réalisés : <input type="checkbox"/> oui - <input type="checkbox"/> non	Si non : cause
Commande d'arrêt d'urgence	<input checked="" type="checkbox"/>	Essais réalisés : <input type="checkbox"/> oui - <input type="checkbox"/> non	Si non : cause
Réservoir	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Date de mise en service : 2008 2012	Agent extincteur
Registre de sécurité		Registre signé : <input checked="" type="checkbox"/> oui - <input type="checkbox"/> non	Si non : cause

Etat du système après intervention :		En service : <input checked="" type="checkbox"/> OUI - <input type="checkbox"/> NON	REMARQUE :
--------------------------------------	--	---	------------

Nom + Visa technicien :	Visa client + cachet :
-------------------------	------------------------