


Le Gers	Fiche : 20130120L10936
GERS	Commune de FLEURANCE

Localisation du repère	Chemin d'accès à l'hippodrome
Coord. Lambert 93	X : 512824 Y : 6307948
Date de la crue	20/01/2013
Epaisseur d'eau en m / sol	0,80
PHEC	autre
Repère	oui
Nature du repère	autre
Etat du repère	éphémère



Echelle 1:25000

Observations

feuilles dans la grille du bati blanc ou est accroche une chaine empechant l'accès au chemin



Auteur : CACG
Date : 23/01/2013
Commentaire :


Le Gers	Fiche : 20130120L10936
GERS	Commune de FLEURANCE



Auteur : CACG
Date : 23/01/2013
Commentaire :

Le Gers	Fiche : 20130120L10938
GERS	Commune de FLEURANCE

Localisation du repère	Guichet de l'hippodrome
Coord. Lambert 93	X : 513000 Y : 6307616
Date de la crue	20/01/2013
Epaisseur d'eau en m / sol	0,64
PHEC	autre
Repère	oui
Nature du repère	autre
Etat du repère	éphémère



Echelle 1:25000

Observations

trace de la crue sur le mur du guichet



Auteur : CACG
Date : 23/01/2013
Commentaire :


Le Gers	Fiche : 20130120L10938
GERS	Commune de FLEURANCE



Auteur : CACG
Date : 23/01/2013
Commentaire :

Le Gers	Fiche : 20130120L10940
GERS	Commune de FLEURANCE

Localisation du repère	Vestiaires du stade de Football
Coord. Lambert 93	X : 512346 Y : 6308677
Date de la crue	20/01/2013
Epaisseur d'eau en m / sol	0,13
PHEC	autre
Repère	oui
Nature du repère	autre
Etat du repère	éphémère



Observations

Trace de la crue sur le mur interieur



Auteur : CACG
Date : 23/01/2013
Commentaire :


Le Gers	Fiche : 20130120L10940
GERS	Commune de FLEURANCE



Auteur : CACG
Date : 23/01/2013
Commentaire :

Le Gers	Fiche : 20130120L10941
GERS	Commune de FLEURANCE

Localisation du repère	Vestiaires du stade de Football
Coord. Lambert 93	X : 512347 Y : 6308669
Date de la crue	20/01/2013
Epaisseur d'eau en m / sol	0,20
PHEC	autre
Repère	oui
Nature du repère	autre
Etat du repère	éphémère



Observations

Trace de la crue sur le mur extérieur du vestiaire



Auteur : CACG
Date : 23/01/2013
Commentaire :


Le Gers	Fiche : 20130120L10941
GERS	Commune de FLEURANCE



Auteur : CACG
Date : 23/01/2013
Commentaire :

Le Gers	Fiche : 20130120L10942
GERS	Commune de FLEURANCE

Localisation du repère	Stade de Football
Coord. Lambert 93	X : 512357 Y : 6308707
Date de la crue	20/01/2013
Epaisseur d'eau en m / sol	0,50
PHEC	autre
Repère	oui
Nature du repère	autre
Etat du repère	éphémère



Echelle 1:25000

Observations


Trace de la crue sur le piquet



Auteur : CACG
Date : 23/01/2013
Commentaire :

Le Gers	Fiche : 20130120L10944
GERS	Commune de FLEURANCE

Localisation du repère	Stade de Rugby au niveau des vestiaires du stade
Coord. Lambert 93	X : 512337 Y : 6308796
Date de la crue	20/01/2013
Epaisseur d'eau en m / sol	0,35
PHEC	autre
Repère	oui
Nature du repère	autre
Etat du repère	éphémère



Observations

Trace de la crue sur le mur extérieur et témoignage du gardien



Auteur : CACG
Date : 23/01/2013
Commentaire :


Le Gers	Fiche : 20130120L10944
GERS	Commune de FLEURANCE



Auteur : CACG
Date : 23/01/2013
Commentaire :

Le Gers	Fiche : 20130120L10945
GERS	Commune de FLEURANCE

Localisation du repère	Vestiaire du stade de rugby
Coord. Lambert 93	X : 512349 Y : 6308800
Date de la crue	20/01/2013
Epaisseur d'eau en m / sol	0,50
PHEC	autre
Repère	oui
Nature du repère	autre
Etat du repère	éphémère



Observations

Trace sur le grillage d'accès aux vestiaires



Auteur : CACG
Date : 23/01/2013
Commentaire :


Le Gers	Fiche : 20130120L10945
GERS	Commune de FLEURANCE



Auteur : CACG
Date : 23/01/2013
Commentaire :

Le Gers	Fiche : 20130120L10946
GERS	Commune de FLEURANCE

Localisation du repère	Stade de rugby
Coord. Lambert 93	X : 512366 Y : 6308828
Date de la crue	20/01/2013
PHEC	autre
Repère	oui
Nature du repère	autre
Etat du repère	éphémère



Observations

l'eau est allée jusqu'au goudron (voir photographie)



Auteur : CACG
Date : 23/01/2013
Commentaire :